

Erdbaulabor Gerowski
 Westring 8
 24850 Schuby
 Tel.: 0 46 21 / 94 94 74


Bearbeiter: vo

Datum: 11.10.2019

Durchlässigkeitsversuch

Meyn, B-Plan 2
 gelieferte Probe

Prüfungsnummer: 1
 Probe entnommen am: 10.10.2019
 Art der Entnahme: gestört
 Arbeitsweise: fallend



Versuch-Nr.:		Bemerkungen:	Anlage: Kf 1
Bodenart:	SE		
Tiefe:	1,0-1,2 m		
Entnahmestelle:	laut Plan bei 1		
k [m/s]	$4.4 \cdot 10^{-4}$		

